

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

V rámci pravidelného monitoringu kvality koupacích vod provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje začátkem 29. kalendářního týdne odběry vzorků vody na vybraných lokalitách v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Vzorkování ke kontrole kvality vody proběhlo na třech místech Žermanické přehrady (Lučina, Soběšovice, Dolní Domaslavice), na dvou lokalitách přehrady Olešná (Místek a Palkovice), v nádrži Brušperk, Baška, dále na třech místech vodní nádrže Těrlické přehrady (Pod motelem, Těrlicko střed, Pacalůvka), a rovněž ve Vrbickém a Kališově jezeře. Navíc byly odebrány vzorky k ověření vývoje výskytu množství sinic v rybníku Tvrdkov v okrese Bruntál.



Kališovo jezero, okres Karviná, Foto: KHS

Ve vodních nádržích Baška a Brušperk přetrvává výskyt přírodního znečištění v podobě nahromaděných vodních rostlin podél břehů. V nádrži Baška toto znečištění nadále omezuje rekreační využití lokality, zatímco v nádrži Brušperk v souvislosti s koupáním nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou. S ohledem na uvedené skutečnosti zůstává kvalita vody hodnocena jako zhoršená jakost vody.



VN Baška, okres Frýdek-Místek, Foto: KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khssova.cz, www.khssova.cz, ID datové schránky: w8pai4f

V rybníku Tvrdkov došlo oproti výsledkům z minulého týdne ke snížení výskytu sinic i koncentrace chlorofylu. Na základě aktuálních výsledků je proto kvalita vody hodnocena zeleným symbolem jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Stejným symbolem je hodnocena vodní nádrž Olešná, a to z důvodu snížené průhlednosti vody.

Při vizuální kontrole byl zaznamenán výskyt vodního květu v prostoru mezi břehem a molem na koupacím místě Těrlická přehrada – střed. Pravděpodobnou příčinou je omezené proudění vody v této části lokality, kde dochází k jejímu zadržování, dále od břehu již nebyl vodní květ pozorován. Laboratorní rozbory nepotvrdily překročení limitních hodnot sinic, a proto je koupací místo i nadále hodnoceno modrým symbolem, který značí vodu vhodnou ke koupání.



VN Těrlická přehrada – Pacalůvka, okres Karviná, Foto: KHS

Ostatní vodní plochy jsou hodnoceny jako vhodné ke koupání.

Tento týden zajistil odběr vzorků vody ke kontrole provozovatel sportovně rekreačního areálu štěrkovny Hlučín a Karvinského moře. Dále byla ověřena kvalita vody na letním koupališti v Ostravě - Porubě (bazén plavci), v nádržích ke koupání u penzionu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem, u horského hotelu Lorkova vila a chaty Dukla v Čeladné, v areálu Ondrášův Dvůr v Bílé, v nádrži v Klimkovicích, v areálu Heipark v Tošovicích a v přírodních koupacích biotopech u penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem a ve Studénce. Výsledky provedených laboratorních rozborů prokázaly vyhovující jakost vody.



Nádrž ke koupání v areálu Heipark v Tošovicích, okres Nový Jičín, Foto: KHS

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f